


Engrasadora DGP180 con mangueras 191A80-4 y 191A79-9

Serial number

Engrasadoras a batería Makita:

- **DGP180Z** EAN 088381 88681 9)
- **DGP180RT** (EAN 088381 88677 2)

Mangueras flexibles disponibles como accesorio:

- **Extensión flexible 600mm**
 - Ref: 191A80-4 (EAN 088381 55851 8)
 - Ref: 191W59-7 (EAN 088381 58534 7)
- **Extensión flexible 1200mm**
 - Ref: 191A79-9 (EAN 088381 55850 1)
 - Ref: 191W58-9 (EAN 088381 58533 0)

Los productos afectados pueden ser identificados por su número de serie.

Vaya a nuestro sitio web y verifique si su producto está en la lista. (consulte los datos de contacto a continuación)

¿Por qué es peligroso este producto?

La flexión repetida de la punta de la manguera para inyectar grasa en espacios estrechos provocó la formación de un agujero cerca de la punta de la manguera, lo que provocó la proyección de grasa.

¿Qué hacer?

Los usuarios deben dejar de usar inmediatamente las pistolas de engrase inalámbricas mencionadas anteriormente y también sus mangueras.

Soluciones para los consumidores

La manguera se reemplazará de forma gratuita. Makita se encargará de la devolución de las máquinas y accesorios afectados.

CONTACTO

Por favor, póngase en contacto con el punto de venta o servicio al cliente de Makita:

Makita S.A. C/ Juan de la Cierva, 7-15 28823 Coslada (Madrid)

Telf: (34) 91-671-12-62 stecnico@makita.es